



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ухты

(наименование отдела (отделения) органа государственного пожарного надзора)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHITA@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 293 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из групповой ячейки, располо-	ч.4 ст. 4, ст. 89 Феде-	01.04.2016	

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 259-999

	женной на первом этаже второго корпуса детского сада (из помещений № 35,36,37,38,39 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	рального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже второго корпуса детского сада (из помещений № 16,17,18,20 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	ч.4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2016	
3	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже первого корпуса детского сада (из помещений 5,6,7,8,9 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	ч.4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2016	
4.	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже первого корпуса детского сада (из помещений 1,2,3,11,12 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	ч.4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2016	